




Rohstoffe (Forts.)




Reale Strukturen von Kaolin

Formgebung




Verfahren zur Formgebung

Brennen → Mullit



Kristallstruktur von Mullit



Phasendiagramm  $\text{SiO}_2 - \text{Al}_2\text{O}_3$